
ForDiag v1.25.08
Nastavení
Tools
Konec
Stav
Chyby
Přístroje
Přístroje TDxl
Přístroje ICU
Osciloskop
Servis
Příznaky
Test TPS
Test MAF
Test MAP
Akcelerace
Adaptace/KAM
Speciál
Číst chyby
Smazat chyby
Chyby (DTC-trouble codes):
Obecné:
P1000
P1650
P1137
P1131
Načíst
Uložit
Popis:
Lack Of HO2S11 Switches - Sensor Indicates Lean (see P2195)
Poznámky:
Lack of HO2S-11 Switch, Sensor Indicates Lean (Bank #1 upstream).
--Possible Causes--
- HO2S-11 signal open or shorted.
- Manifold vacuum leak.
- Disconnected or damaged vacuum hose.
- Low fuel pressure.
- Restricted or damaged fuel injector.
- Cam Timing
Chyby vyčteny OK.
Port COM3
Interface
ECU
Typ jednotky: EEC-V
VIN: WF0FXXWPDF2A82745